

Ocena techniczna nr: 026/2023

z dnia: 10.11.2022r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

*63 - 700 Krotoszyn*

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1972.2023**

z dnia **11.10.2023r.**

**Uwaga:** *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 08.11.2023r. w Krotoszynie na terenie parkingu przy Urzędzie Skarbowym w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

**Dane identyfikacyjne:**

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	VOLKSWAGEN
Typ/model:	Sharan; Diesel
Kolor:	granatowy
Rok produkcji:	2003
Numer identyfikacyjny:	WVWZZZ7MZ4V008248
Numer rejestracyjny:	PKR 60418
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1896cm <sup>3</sup>
Moc silnika:	85kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Stan licznika:	333 867km
Data pierwszej rejestracji:	01.09.2003r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	23.12.2010r.
Badanie techniczne ważne do:	24.03.2024r.

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie silnika prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- podczas pracy słychać szmery w silniku,
- osprzęt skorodowany i sparuszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- wygłuszenia porozrywane, pogryzione,

**PODWOZIE I NADWOZIE**

- nadwozie lakierowane koloru granatowego,
- zderzaki w kolorze nadwozia pouszkodowane,

- pokrywa komory silnika odpryski lakieru i ogniska korozji
- drzwi przednie i tylne prawe i lewe posiadają uszkodzenia i ogniska korozji w dolnej części,
- na powierzchniach lakierowanych duża ilość wgniotów i odprysków lakieru (ogniska korozji),
- pojazd nosi widoczne ślady wykonywanych napraw blacharsko lakierniczych,
- płat dachu widoczne ślady naprawy i ogniska korozji,

#### ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- widoczne duże ubytki (wypracowania) tarczy hamulcowych,

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki ścian bocznych i siedzeń porozrywane i trwale zabrudzone,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

#### OGUMIENIE

- opony 205/55 R16 94V zużyte ponadnormatywnie,
- tarcze kół stalowe posiadają niewielkie uszkodzenia na krawędziach,
- kołpaków – brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niektórych niesprawności kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.**

**Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPERT XI-2023, OLX i OTTOMOTO uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustaląm jego wartość na 6 300,00zł słownie:  
sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.  
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

=====

Wykonano 21 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.11.2023r.

Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk  
Podpis na oryginale