

Ocena techniczna nr: 038/1/2023

z dnia: 19.12.2023r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2237.2023**

z dnia **21.11.2023r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 18.12.2023r. w miejscowości Nowa Obra 46 63-720 Koźmin Wielkopolski obecności właściciela i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	AUDI
Typ/model:	A6
Kolor:	srebrny
Pojemność silnika:	2496cm ³
Moc silnika:	110kW
Zapłon:	ON
Numer identyfikacyjny:	WAUZZZ4BZWN121737
Numer rejestracyjny:	PKR 19619
Wskazania licznika:	390 459km
Rodzaj nadwozia:	kombi
Ilość miejsc/osób:	5
Data pierwszej rejestracji:	01.01.1998r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	10.09.2007r.
Data następnego badania technicznego:	29.11.2023r.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie silnika prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- po uruchomieniu niewielkie szmery,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane w kolorze srebrnym,
- zderzaki w kolorze lakierowane w kolorze nadwozia,
- zderzaki posiadają uszkodzenia mechaniczne,

- błotniki przednie uszkodzone,
- na krawędziach błotników przednich i tylny widoczne ogniska korozji,
- próg lewy i prawy posiada widoczne ogniska korozji,
- spoiler progu lewego uszkodzony,
- na pokrywie komory silnika ogniska korozji,
- bok prawy uszkodzony (głębokie rysy na całej długości),
- listwy drzwi pouszkodzone,
- płat dachu posiada ogniska korozji na krawędzi przedniej koło szyby,
- na pokrywie komory bagażnika odpryski lakieru i ogniska korozji,
- na powierzchniach lakierowanych kilka wgniotów i odprysków eksploatacyjnych lakieru,
- pojazd nosi ślady wykonywanych napraw blacharsko lakierniczych,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzone mechanicznie eksploatacyjne w dolnej ich części,
- widoczne ubytki (wypracowania) tarczy hamulcowych,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- posiada zamontowany hak holowniczy,
- tapicerki wnętrza trwale zabrudzone,
- deska rozdzielcza częściowo rozmontowana w dolnej części,
- tapicerka fotela kierowcy przetarta,
- wycieraczki szyby tylnej brak,
- reflektor przedni prawy zaporowany,
- pozostałe wyposażenie zużyte proporcjonalnie do czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony **235/35 ZR19 91Y** w stanie użytecznym,
- tarcze kół ze stopów lekkich posiadają niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez wykonywania napraw.

Ze względu na brak cen na taki model w katalogu INFO-EKSPERT XII-2023 ustaliam jego wartość na podstawie średnich cen w ogłoszeniach OTTO MOTO i OLX z uwzględnieniem jego stanu technicznego, przebiegu oraz sytuacji rynkowej na 9 700,00zł słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

Wykonano 24 szt. zdjęć fotograficznych. Dnia 19.12.2023r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale