

Ocena techniczna nr: 038/2/2023

z dnia: 19.12.2023r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszcyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

*63 - 700 Krotoszyn*

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2237.2023**

z dnia **21.11.2023r.**

**Uwaga:** *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 18.12.2023r. w miejscowości Nowa Obra 46 63-720 Koźmin Wielkopolski w obecności właściciela i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

**Dane identyfikacyjne:**

Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy
Marka:	Volkswagen
Typ/model:	LT
Kolor:	biały
Rok produkcji:	1999
Numer identyfikacyjny:	WV1ZZZ2DZYH017588
Przebieg pojazdu:	ok. 600 000km
Numer rejestracyjny:	PKR 29546
Masa własna:	2 235kg
Dopuszczalna ładowność:	1 625kg
Dopuszczalna masa całkowita:	3 500kg
Liczba miejsc:	3
Ilość osi/kół:	2/4
Rozmiar opon:	225/70 R15C
Pojemność silnika:	2461cm <sup>3</sup>
Moc silnika:	80kW
Rodzaj paliwa:	ON
Data pierwszej rejestracji:	12.11.1999r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	18.11.2010r.
Badanie techniczne ważne do:	12.10.2019r.

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- w trakcie oględzin silnik był wybudowany z pojazdu,
- silnika do oględzin nie okazano,
- chłodnic wraz z wentylatorami nie przedstawiono,
- filtra powietrza nie przedstawiono,
- w trakcie oględzin nie przedstawiono żadnego osprzętu silnika,
- skrzyni biegów brak,

## PODWOZIE I NADWOZIE

- kabina lakierowane w koloru białego,
- zderzaka przedniego brak,
- na progach kabiny ogniska korozji,
- drzwi przednie posiadają duże ogniska korozji,
- na powierzchniach lakierowanych kilka wgniotów i odprysków eksploatacyjnych lakieru,
- rama nośna pojazdu posiada duże ogniska korozji,
- skrzyni łańcukowej brak,
- belki tylnej brak,

## ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzone mechanicznie eksploatacyjne i ogniska korozji,
- widoczne ubytki (wypracowania) tarczy hamulcowych,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,

## OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- instalacja elektryczna porozrywana,
- tapicerki wnętrza trwale zabrudzone,
- reflektorów przednich brak,
- lusterko boczne prawe uszkodzone,
- wygłuszenie komory silnika porozrywane,
- fotel kierowcy poprzecierany,
- brak niektórych elementów deski rozdzielczej,
- akumulatora brak,
- pozostałe wyposażenie zużyte ponadnormatywnie,

## OGUMIENIE

- opony 235/70 R15C sparuszałe,
- tarcze kół stalowe,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do naprawy i uzupełnienia braków jak również wykonania badania technicznego.**

**Według cen zawartych w katalogu INFO-EKSPERT XII-2023 ustaląm jego wartość z uwzględnieniem stanu technicznego, przebiegu oraz sytuacji rynkowej na 9 600,00zł słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.

Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

Wykonano 22 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 19.12.2023r.

Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk  
Podpis na oryginale

