

Ocena techniczna nr: 019/1/2025

z dnia: 10.11.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2414.2025**

z dnia **21.10.2025r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 05.11.2025r.
w obecności pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	SEAT
Typ/model:	IBIZA
Rodzaj nadwozia:	hatchback
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2011
Numer rejestracyjny:	PKR 06689
Numer identyfikacyjny:	VSSZZZ6JZBR108017
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1 968cm³
Moc silnika:	105kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Stan licznika:	218 072km
Data pierwszej rejestracji:	21.01.2011r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	06.06.2014r.
Badanie techniczne ważne do:	29.03.2024r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	1 696kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie było utrudnione,
- praca silnika -głośna praca i szmery,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru białego,
- zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia uszkodzone,

- błotnik tylny prawy i lewy uszkodzony,
- drzwi lewe i prawe uszkodzone,
- progi uszkodzone skorodowane, (dziury),
- na dolnych krawędziach nadwozia ogniska korozji,
- z elementów lakierowanych odwarstwa się lakier bezbarwny ,
- wewnątrz pojazdu zużyte tapicerki poprzecierane, popękane i trwale zabrudzone,
- fotel kierowcy zarwany,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodowane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze hamulcowe zużyte w znacznym stopniu,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- szyba czołowa posiada dużo odprysków po kamieniach,

OGUMIENIE

- opony: 215/45 R17 zużyte w znacznym stopniu,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Przedstawiony do badania pojazd jest po wykonywanych wcześniej naprawach blacharsko lakierniczych wykonanych nie estetycznie i nie fachowo, pękają i odpadają szpachle, odwarstwa się lakier bezbarwny.

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu nieprawidłowości i wykonaniu badania technicznego kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT XI-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalę jego wartość na 8 100,00zł słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.

Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 22 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.11.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale