

**Ocena techniczna nr: 024/2025**

**z dnia: 10.12.2025r.**

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

*63 - 700 Krotoszyn*

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2683.2025**

**z dnia 1 grudnia 2025r.**

**Uwaga:** *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 10.12.2025r. w Krotoszynie na terenie parkingu przy ul. Więźniów Politycznych 31 w obecności przedstawiciela właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

**Dane identyfikacyjne:**

Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy
Marka:	VOLKSWAGEN
Typ/model:	Caddy Diesel
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2009
Numer identyfikacyjny:	WV1ZZZ2KZAX046595
Numer rejestracyjny:	PKR 58253
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	1968cm <sup>3</sup>
Moc silnika:	51kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Stan licznika::	302 712km
Data pierwszej rejestracji:	29.10.2009r.
Data pierwszej rejestracji w RP::	05.08.2021r.
Badanie techniczne ważne do:	07.07.2026r.

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie silnika prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- podczas pracy słychać szmery,
- osprzęt skorodowany i sparuszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- wygłuszenia porozrywane, pogryzione,

**PODWOZIE I NADWOZIE**

- nadwozie lakierowane koloru białego,
- zderzaki w kolorze czarnym,
- zderzak tylni uszkodzony,

- zderzak przedni pęknięty z lewej strony w dolnej części,
- pokrywa komory silnika zgięta w przedniej lewej części,
- bok tylny lewy uszkodzony, wypchnięty od środka,
- próg prawy i lewy duże ogniska korozji,
- drzwi przednie prawe i lewe ogniska korozji w dolnej przedniej części,
- na powierzchniach lakierowanych duża ilość wgniotów i odprysków lakieru (ogniska korozji),
- pojazd nosi widoczne ślady wykonywanych napraw blacharsko lakierniczych,

#### ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- widoczne ubytki (wypracowania) tarczy hamulcowych,

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki siedzeń trwale zabrudzone,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

#### OGUMIENIE

- opony 205/55 R16 w stanie użytecznym,
- tarcze kół stalowe posiadają niewielkie uszkodzenia na krawędziach,
- kołpaków kół brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niektórych niesprawności kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.**

**Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPERT XII-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 9 200,00zł słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.  
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

=====

Wykonano 19 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.12.2022r.

Biegły skarbowy

mgr inż. Stanisław Błaszczyk

Podpis na oryginale