

Ocena techniczna nr: 03/2026

z dnia: 04.02.2026r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.218.2026**

z dnia 21.01.2026r.

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 04.02.2026r. w Lutogniewie ul. Krotoszyńska 181 63-700 Krotoszyn obecności właściciela pojazdu i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	AUDI
Typ/model:	A8
Rodzaj nadwozia:	sedan
Kolor:	granatowy
Rok produkcji:	2005
Numer rejestracyjny:	PKR 60620
Numer identyfikacyjny:	WAUZZZ4E75N014816
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	5 998cm ³
Moc silnika:	331kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZI
Całkowity przebieg:	180 000km
Data pierwszej rejestracji:	04.03.2005r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	30.04.2019r.
Badanie techniczne ważne do:	21.06.2026r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	2 510kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- silnik wybudowany przedstawiony luzem,
- uruchamianie było nie możliwe,
- pracy silnika nie zbadano,
- chłodnicy wody, i doładowania – brak,
- skraplacza klimatyzacji – brak,
- wentylatorów wraz z obudową – brak,
- filtra powietrza kpl. – brak,
- skrzyni biegów – brak,
- osprzęt nie kompletny,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru granatowego,
- zderzak przedni kpl. - brak,
- belki zderzaka – brak,
- grill przedni – brak,
- reflektorów przednich lewego i prawego – brak,
- zderzak tylny w kolorze nadwozia,
- błotnik tylny prawy uszkodzony,
- lampa tylna prawa rozbita,
- wnętrze pojazdu zużyte tapicerki poprzecierane, popękane i trwale zabrudzone,
- fotel kierowcy zarwany,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia tylnego pouszkodowane mechanicznie w dolnej części,
- zawieszenia przedniego w raz z belką - brak,
- zacisków i tarczy hamulcowych przednich kół - brak,
- tarcze kół ze stopów lekkich – kół przednich - brak,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- akumulatory - brak,

OGUMIENIE

- opony: 255/35 R20 kół tylnych w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Przedstawiony do badania pojazd jest częściowo rozmontowany ma wybudowany silnik wraz ze skrzynią biegów, przednie zawieszenie oraz wzmocnienie czołowe z reflektorami i zderzakiem.

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT II-2026 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 17 100,00zł słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 04.02.2026r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale