

Ocena techniczna nr: 019/2023

data badania : 01.09.2022r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1367.2023.EYDU**

z dnia 28 lipca 2023r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 31.08.2023r. miejscowości
Kobylin ul. Krotoszyńska 76 w obecności właściciela pojazdu.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 88JF
Numer identyfikacyjny:	WAUZZZ4B63N039371
Marka pojazdu:	AUDI
Typ/ model:	A6
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	1896cm³
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	zielony
Data pierwszej rejestracji:	06.11.2002r.
Data pierwszej rejestracji:	21.10.2003r.
Badanie techniczne ważne do:	03.03.2022r.
Przebieg pojazdu:	ok. 300 000km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- osprzęt silnika kompletny zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru ciemno zielonego,
- zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- zderzak posiada niewielkie uszkodzenie z prawej strony,
- zderzak tylny oddzielanie lakieru bezbarwnego od bazy,
- drzwi i błotnik tylny lewy uszkodzony,

- pokrywa komory silnika odwarstwianie się lakieru bezbarwnego od bazy,
- widoczne ogniska korozji w dolnych częściach progów i błotników,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają wgnioty i odpryski lakieru,
- nadwozie nosi ślady wykonywanej naprawy blacharsko lakierniczej,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia posiadają uszkodzenia eksploatacyjne,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze hamulcowe mają widoczne ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki wnętrza zabrudzone i zniszczone,
- szyba czołowa posiada drobne odpryski po kamieniach,
- parapety szyb drzwi rozwarstwione,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 205/55 R16 91V w stanie użytecznym,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym po usunięciu niektórych nieprawidłowości kwalifikuje się dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT VIII-2023 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalam jego wartość na 38 600zł. brutto trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 15 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*