

Ocena techniczna nr: 017/3/2025

z dnia: 05.11.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zlecniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2369.2025**

z dnia 16 października 2025r.

Uwaga: oględzin i badania powyższej maszyny dokonano w dniu 29.10.2025r. w obecności przedstawiciela właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj maszyny:	koparka gąsienicowa
Marka pojazdu:	VOLVO
Typ/ model:	EC 240BLC
Numer identyfikacyjny:	EC240V80495
Rok produkcji:	2007
Stan licznika:	646mth
Masa własna:	25 900kg
Rodzaj silnika:	ZS
Pojemność silnika:	7,1L
Moc silnika:	125kW
Typ silnika:	D 7 D-EBE 2
Długość transportowa ładowarki:	10,02m
Szerokość transportowa:	3,19m
Rodzaj kabiny:	zamknięta
Wysokość transportowa:	2,99m
Szybkość transportowa:	40,0km/h
Szerokość łyżki przedsiębiernej:	3,19m
Pojemność czerpaka:	1,3m³
Głębokość kopania:	6,98m
Siła zrywająca koparki:	121,6kN

Opis pojazdu: do badania przedstawiono samobieżną koparkę gąsienicową Szwedzkiej Firmy Volvo Construction Equipment, koparka koloru żółtego wyposażoną w silnik z zapłonem samoczynnym.

W trakcie badania stwierdzono:

- elementy lakierowane koparki posiadają eksploatacyjne uszkodzenia mechaniczne które przemieniają się w ogniska korozji,

- wnętrze kabiny operatora zużyte zniszczone,
- szyby przednie kabiny rozbite,
- stopnie wejściowe wytarte i pocięte,
- uruchamianie silnika – nie uruchomiono,
- praca silnika – brak możliwości sprawdzenia,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- działania mechanizmów roboczych nie sprawdzono,
- wycieki oleju hydraulicznego na złączach przewodów,
- gąsienice wypracowane powyłamywane,

Przedstawiona do badania ładowarka może być eksploatowana po dokonaniu naprawy.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego ładowarki, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania ładowarki oraz zweryfikowaniu dokumentów, porównaniu cen tego typu koparek w gazetach giełdowych i na stronach internetowych z uwzględnieniem jej stanu technicznego, okresu eksploatacji oraz sytuacji rynkowej ustala się jej wartość na 91 500,00 zł. brutto /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych/.

Powyższy stan wycenianej maszyny ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu maszyny. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 05.11.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczuk
Podpis na oryginale