

Ocena techniczna nr: 013/8/2025

data badania : 29.08.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości ruchomości.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1918.2025**

z dnia 12 sierpnia 2025r.

Uwaga: oględzin ruchomości dokonano w dniu 27.08.2025r. w miejscowości Budy w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer identyfikacyjny:

nie ustalono

Marka:

nie ustalono

Typ/model:

Balboa 6013G3

Rodzaj urządzenia:

jacuzzi ogrodowe

Kolor komody:

czarno - szary

Data produkcji:

nie ustalono

Wysokość:

910 mm

Długość:

2 100 mm



Szerokość:

1 560 mm

Zasilanie:

380 V





Opis urządzenia:

Przedstawione do oględzin urządzenie to jacuzzi ogrodowe koloru czarno szarego z przykrywą. W skład urządzenia wchodzi schodki dwu stopniowe. W trakcie oględzin urządzenie było sprawne włączyła się pompa. Jego wygląd i stan techniczny wskazują, że jest użytkowane i może być dalej użytkowane bez wykonywania jakichkolwiek napraw.

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania urządzenia stwierdza się, że urządzenie jest sprawne i użytkowane w stanie przedstawionym kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie posiada niewielkie zużycia eksploatacyjne które nie mają wpływu na jakość pracy ani estetykę.

Ze względu na brak katalogu na takie urządzenia wartość ustalono na podstawie ogłoszeń w gazetach i na stronach internetowych innych marek urządzeń o bardzo zbliżonych parametrach. Wartość tą ustalam na 9 000zł brutto (dziewięć tysięcy złotych 00/100groszy)

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczuk*

Podpis na oryginale