

Ocena techniczna nr: 019/3/2025

z dnia: 10.11.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2414.2025**

z dnia **21.10.2025r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 05.11.2025r.
w obecności pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	ciągnik samochodowy
Marka:	RENAULT
Typ/model:	MAGNUM
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2007
Numer rejestracyjny:	PKR 56907
Numer identyfikacyjny:	VF617GKA000000092
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	12 777cm ³
Moc silnika:	364kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Całkowity przebieg:	1 399 919km
Data pierwszej rejestracji:	01.06.2007r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	20.03.2011r.
Badanie techniczne ważne do:	02.02.2024r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	18 000kg

Przedstawiony do oględzin pojazd jest częściowo rozmontowany i nie kompletny.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie było nie możliwe,
- pracy silnika nie zbadano,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- skrzyni biegów – brak,
- wału napędowego -brak,
- układ wydechowy rozmontowany i nie kompletny,

- zbiornik paliwa prawy pogięty – wymontowany,
- akumulatorów rozruchowych -brak,

PODWOZIE I NADWOZIE

- rama nośna posiada ogniska korozji,
- kabina lakierowana koloru białego,
- zderzak przedni w kolorze nadwozia, pouszkadzany w dolnej części,
- błotniki kół tylnych posiadają uszkodzenia eksploatacyjne,
- belki tylnej wraz lampami zespolonymi -brak,
- na dolnych krawędziach kabiny ogniska korozji,
- wewnątrz pojazdu zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i okresu eksploatacji, tapicerki poprzecierane, popękane i trwale zabrudzone, nie kompletne,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkadzane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- AIR BAG kierowcy wymontowany,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 315/70 R22,5 przednie zużyte,
- kół osi tylnej brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji wymaga uzupełnienia braków, naprawy i wykonania badania technicznego.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT XI-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 16 600,00zł słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.11.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale

Ocena techniczna nr: 019/3/2025

z dnia: 10.11.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2414.2025**

z dnia **21.10.2025r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 05.11.2025r.
w obecności pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	ciężnik samochodowy
Marka:	RENAULT
Typ/model:	MAGNUM
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2007
Numer rejestracyjny:	PKR 56907
Numer identyfikacyjny:	VF617GKA000000092
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	12 777cm ³
Moc silnika:	364kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Całkowity przebieg:	1 399 919km
Data pierwszej rejestracji:	01.06.2007r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	20.03.2011r.
Badanie techniczne ważne do:	02.02.2024r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	18 000kg

Przedstawiony do oględzin pojazd jest częściowo rozmontowany i nie kompletny.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie było nie możliwe,
- pracy silnika nie zbadano,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- skrzyni biegów – brak,
- wału napędowego -brak,
- układ wydechowy rozmontowany i nie kompletny,

- zbiornik paliwa prawy pogięty – wymontowany,
- akumulatorów rozruchowych -brak,

PODWOZIE I NADWOZIE

- rama nośna posiada ogniska korozji,
- kabina lakierowana koloru białego,
- zderzak przedni w kolorze nadwozia, pouszkadzany w dolnej części,
- błotniki kół tylnych posiadają uszkodzenia eksploatacyjne,
- belki tylnej wraz lampami zespolonymi -brak,
- na dolnych krawędziach kabiny ogniska korozji,
- wewnątrz pojazdu zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i okresu eksploatacji, tapicerki poprzecierane, popękane i trwale zabrudzone, nie kompletne,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkadzane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- AIR BAG kierowcy wymontowany,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 315/70 R22,5 przednie zużyte,
- kół osi tylnej brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji wymaga uzupełnienia braków, naprawy i wykonania badania technicznego.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT XI-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustaliam jego wartość na 16 600,00zł słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.11.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale

