

Ocena techniczna nr: 011/2025

z dnia: 27.08.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczuk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1911.2025**

z dnia **12.08.2025r.**

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 27.08.2025r. na parkingu w Krotoszynie w obecności pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	SKODA
Typ/model:	FABIA
Kolor:	zielony
Numer rejestracyjny:	PKR 64690
Rok produkcji:	2001
Numer identyfikacyjny:	TMBNH26Y413197259
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1397cm³
Moc silnika:	44kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZI
Przebieg pojazdu:	ok. 250 000 km
Data pierwszej rejestracji:	22.03.2001r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	22.03.2001r.
Badanie techniczne ważne do:	20.12.2023r.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie było nie możliwe,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- kompletności i stanu technicznego osprzętu nie było możliwości sprawdzenia,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych w dolnej części silnika,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru zielonego,
- zderzaki w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,

- odpryski lakieru na pokrywie przedniej,
- błotnik tylny lewy i prawy uszkodzony,
- drzwi tylne prawe i lewe uszkodzone,
- próg lewy uszkodzony i ogniska korozji,
- odpryski lakieru i ogniska korozji na krawędzi dachu przy szybie czołowej,
- elementy lakierowane posiadają kilka wgniotów i odprysków lakieru,
- nadwozie nosi widoczne ślady naprawy blacharsko lakierniczej,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia w dolnej ich części,
- pracy ani stanu technicznego układu kierowniczego i zawiesznień nie zbadano,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- posiada hak holowniczy,
- posiada oryginalne okno dachowe,
- fotel kierowcy zarwany tapicerka poprzecierana,
- fotel prawy i kanapa tylna trwale zabrudzone,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 165/70 R14 zużyte w znacznym stopniu,
- kołpaków kół – brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że do pojazdu przedstawionego do badania nie udostępniono kluczyków i nie wszystko było możliwe sprawdzić i dlatego trudno określić czy pojazd kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez wykonywania napraw czy trzeba jakieś wykonać.

Ze względu na brak cen takiego modelu w katalogu cen INFO-EKSPERT XIII/25 jego wartość ustalono na podstawie cen ze stron OTTOMOTO i OLX z uwzględnieniem jego przebiegu i stanu technicznego która wynosi 2 800zł dwa tysiące osiemset złotych brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
 Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 27.08.2025r.

Ocena techniczna nr: 011/2025

z dnia: 27.08.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1911.2025**

z dnia **12.08.2025r.**

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 27.08.2025r. na parkingu w Krotoszynie w obecności pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	SKODA
Typ/model:	FABIA
Kolor:	zielony
Numer rejestracyjny:	PKR 64690
Rok produkcji:	2001
Numer identyfikacyjny:	TMBNH26Y413197259
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1397cm³
Moc silnika:	44kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZI
Przebieg pojazdu:	ok. 250 000 km
Data pierwszej rejestracji:	22.03.2001r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	22.03.2001r.
Badanie techniczne ważne do:	20.12.2023r.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie było nie możliwe,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- kompletności i stanu technicznego osprzętu nie było możliwości sprawdzenia,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych w dolnej części silnika,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru zielonego,
- zderzaki w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,

- odpryski lakieru na pokrywie przedniej,
- błotnik tylny lewy i prawy uszkodzony,
- drzwi tylne prawe i lewe uszkodzone,
- próg lewy uszkodzony i ogniska korozji,
- odpryski lakieru i ogniska korozji na krawędzi dachu przy szybie czołowej,
- elementy lakierowane posiadają kilka wgniotów i odprysków lakieru,
- nadwozie nosi widoczne ślady naprawy blacharsko lakierniczej,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia w dolnej ich części,
- pracy ani stanu technicznego układu kierowniczego i zawiesznień nie zbadano,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- posiada hak holowniczy,
- posiada oryginalne okno dachowe,
- fotel kierowcy zarwany tapicerka poprzecierana,
- fotel prawy i kanapa tylna trwale zabrudzone,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 165/70 R14 zużyte w znacznym stopniu,
- kołpaków kół – brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że do pojazdu przedstawionego do badania nie udostępniono kluczyków i nie wszystko było możliwe sprawdzić i dlatego trudno określić czy pojazd kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez wykonywania napraw czy trzeba jakieś wykonać.

Ze względu na brak cen takiego modelu w katalogu cen INFO-EKSPERT XIII/25 jego wartość ustalono na podstawie cen ze stron OTTOMOTO i OLX z uwzględnieniem jego przebiegu i stanu technicznego która wynosi 2 800zł dwa tysiące osiemset złotych brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
 Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 27.08.2025r.