

Ocena techniczna nr: 014/2025

z dnia: 08.10.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2078.2025**

z dnia **09.09.2025r.**

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano na parkingu przed Urzędem Skarbowym w Krotoszynie w dniu 27.02.2025r. w obecności właściciela pojazdu i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	OPEL
Typ/model:	INSIGNIA
Rodzaj nadwozia:	kombi
Kolor:	czarny
Rok produkcji:	2013
Numer rejestracyjny:	PKR 53270
Numer identyfikacyjny:	W0LGT8EM9D1077030
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1 956cm³
Moc silnika:	118kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Całkowity przebieg:	348 305km
Data pierwszej rejestracji:	07.03.2013r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	24.03.2021r.
Badanie techniczne ważne do:	14.03.2026r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	2 275kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru czarnego,
- zderzaki w kolorze nadwozia posiadają widoczne uszkodzenia,

- błotnik tylny prawy uszkodzony,
- drzwi tylne prawe uszkodzone,
- próg prawy posiada widoczne uszkodzenie w tylnej części,
- wnętrze pojazdu trwale zabrudzone,
- podłokietnik kierowcy uszkodzona tapicerka,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodowane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- wygłuszenie silnika pogryzione przez gryzonie,

OGUMIENIE

- opony: 245/45 R18 100H w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Przedstawiony do badania pojazd jest po wykonywanych wcześniej naprawach blacharsko lakierniczych wykonanych.

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT X-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalę jego wartość na 17 700,00zł słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 08.09.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczuk
Podpis aa oryginał