

Ocena techniczna nr: 02/9/2025

z dnia: 05.03.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.180.2025**

z dnia **06.02.2025r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 05.03.2025r. w obecności przedstawiciela właściciela pojazdu i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	ciągnik samochodowy
Marka:	MAN
Typ/model:	TGA 18. 460
Kolor:	zielony
Rok produkcji:	2004
Numer rejestracyjny:	PKR 11154
Numer identyfikacyjny:	WMAH9ZZ94M391238
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	12 810cm ³
Moc silnika:	338kW
Rodzaj silnika/zapłonu::	ZS
Całkowity przebieg:	ok. 1 600 000km
Data pierwszej rejestracji:	03.05.2004r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	02.03.2018r.
Badanie techniczne ważne do:	08.05.2025r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	20 000kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- prawy zbiornik paliwa naprawiany – spawany,

PODWOZIE I NADWOZIE

- rama nośna posiada ogniska korozji,
- kabina lakierowana koloru zielonego,
- drzwi lewy mają urwany zawias przy otwieraniu wypadają,

- zderzak przedni w kolorze nadwozia, pouszkadzany w dolnej części,
- na elementach lakierowanych widoczne wgnioty odpryski i ogniska korozji,
- stopień prawy i lewy kabiny popękany w dolnej części,
- błotniki kół tylnych posiadają uszkodzenia eksploatacyjne
- na dolnych krawędziach kabiny ogniska korozji,
- wewnątrz pojazdu zużyte tapicerki poprzecierane, popękane i trwale zabrudzone,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkadzane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze kół posiadają duże ogniska korozji,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- akumulatory niesprawne,
- pokrywy skrzynki akumulatorowej brak,

OGUMIENIE

- opony: 315/70 R22,5 przednie zużyte,
- opony: 315/70 R22,5 tylne w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niesprawności i wykonaniu badania technicznego (pojazd ma zatrzymany dowód rejestracyjny) kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT II-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalę jego wartość na 19 700,00zł słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 15 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 05.03.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr. inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale