

Ocena techniczna nr: 018/1/2025

z dnia: 10.11.2025r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2402.2025**

z dnia **21.10.2025r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 05.11.2025r. w obecności przedstawiciela właściciela pojazdu i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy
Marka:	PEUGEOT
Typ/model:	PARTNER
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2010
Numer rejestracyjny:	PKR 21477
Numer identyfikacyjny:	VF37B9HXCAN520551
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	1 560cm³
Moc silnika:	66kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Stan licznika:	365 976km
Data pierwszej rejestracji	28.07.2010r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	31.10.2016r.
Badanie techniczne ważne do:	07.07.2026r.
Masa własna pojazdu:	1 354kg
Dopuszczalna ładowność pojazdu:	626kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	1 980kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru białego,
- błotnik przedni prawy i lewy uszkodzony,
- zderzaki przedni i tylni w kolorze czarnym, pouszkadzane w dolnej części,
- pokrywa komory silnika uszkodzona,
- bok prawy i lewy tylny uszkodzony,
- drzwi przednie prawe uszkodzone
- drzwi tyłu nadwozia uszkodzone,
- krawędź prawa dach uszkodzona,
- progi prawy i lewy uszkodzony i widoczne ogniska korozji,
- przedział towarowy zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkadzane mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- reflektory przednie matowe,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- wnętrze pojazdu trwale zabrudzone,

OGUMIENIE

- opony: 195/65 R15C w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca
OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT XI-2025 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalą jego wartość na 9 200,00zł słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 12 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 10.11.2025r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale