


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97

e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>



OPINIA Nr: OSL - 233/2025

z dnia: 2025/10/29

Wykonawca opinii : Rzecz. mgr inż. Andrzej Kowalczyk, Biegły Skarbowy39

Zleceniodawca: NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘPNIE

Adres: ul. Rynek 4, 63-600 KĘPNO

Zlec. pismo, znak: 3009-25-033968

z dnia: 2025/10/23

Właściciel: Easy Work Company sp. z o. o.,

Adres: ul. Staszica 2, 63-600 Kępno

Sygnatura akt: 3009-SEE.7110.11.31.2025.1

Zadanie: Określenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Uwagi:

Na desce rozdzielczej informacja o koniecznym przeglądzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2000

Model: Octavia 1.9 TDI MR'97

Wersja: GLX

Nr rejestracyjny: PKE 3EP1

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBHG41U7Y2350264

Nr INFO-EKSPERT

034-00107

Data pierwszej rejestracji

2000/02/02, (w Polsce: 2019/12/23)

Data ważności badania technicznego

2026/02/07

Data oględzin

2025/10/23

Miejsce oględzin

ul. Młyńska 3a, 63-600 Kępno
wielkopolskie

Wskazanie drogomicz

308257 km

Okres eksploatacji pojazdu (00/02/02-25/10/23)

309 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu

1U

Dop. masa całkowita

1854 kg*

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Oznaczenie silnika

AGR

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1896 ccm / 66kW (90KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.01-2000.05)

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

1 Antena radiowa

14 Szyby atermiczne

2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

15 Światła p/mgielne przednie

3 Głośniki 4 szt.

16 Światła z regulacją kąta pochylenia

4	Imobilizer	17	Światło dodatkowe STOP
5	Kolumna kierownicy regulowana	18	Tapicerka "Diamont"
6	Komputer pokładowy	19	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	20	Wycieraczka szyby tylnej
8	Obrotomierz	21	Zagłówki foteli przednich regulowane
9	Podłokietnik siedzeń tylnych	22	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Zamek centralny
11	Przygotowanie do montażu radia	24	+Zderzaki lakierowane
12	Siedzenia tylne dzielone	25	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł	26	Zegar cyfrowy

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	32
2	+Klimatyzacja	187
3	Lakier metalizowany	23
4	Poduszka powietrzna pasażera	50
5	+Radioodtwarzacz	27
6	+Relingi dachowe	13
7	+Tarcze kół ze stopów lekkich	77

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 195/65 R15 91T UG 6 TL		50
Przednie prawe:	GOODYEAR 195/65 R15 91T UG 6 TL		50
Tylne lewe:	GOODYEAR 195/65 R15 91T UG 6 TL		50
Tylne prawe:	GOODYEAR 195/65 R15 91T UG 6 TL		50
Zapasowe:	GOODYEAR 195/65 R15 91T UG 6 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU**Stwierdzono następujący stan techniczny pojazdu:****Silnik z osprzętem i wyposażeniem:**

Stwierdzono : silnik z zapłonem samoczynnym, z osprzętem i wyposażeniem - kompletny. Bezproblemowe uruchomienie silnika po długim okresie postoju. Praca silnika prawidłowa. Brak widocznych uszkodzeń i niesprawności. Układ w stanie użytecznym.

Podwozie:

*zawieszenie przednie z układem kierowniczym: Kompletnie. Stwierdzono: brak widocznych uszkodzeń i niesprawności. Układ w stanie użytecznym.

* zawieszenie tylne: Kompletnie. Stwierdzono: brak widocznych uszkodzeń i niesprawności. Układ w stanie użytecznym.

* układ napędowy: Kompletny. Stwierdzono: praca sprzęgła prawidłowa, skrzynia biegów 5 biegowa, - brak widocznych uszkodzeń i niesprawności, zespoły przeniesienia napędu bez uwag.. Układ w stanie użytecznym.

* układ hamulcowy: Kompletny. Stwierdzono: ze względów bezpieczeństwa konieczna diagnostyka układu i weryfikacja części.

Nadwozie:

Kompletnie. Stwierdzono: nadwozie kombi barwy srebrnej , lakier metalik, korozja pokrywy tylnej w części

dołnej, liczne drobne rysy na elementach poszycia zewnętrznego, wnętrze pojazdu zużyte w stopniu znacznym, siedzenie kierowcy zarwane.

Ogumienie:

Stwierdzono: Liczba kół 4 - bieżnik opon zużyty około 50%, felgi ze stopów lekkich srebrne - mocno pocięte krawędzie, Opony o bieżniku zimowym szt.4 zużyte 50% - zamontowane. Opona lewa przednia - widoczny znaczny ubytek powietrza. Opony szt.4 o bieżniku letnim marki Bridgestone w bagażniku.

Uwagi.

Oględziny pojazdu przeprowadzono w obecności przedstawiciela zleceńodawcy Pana Dariusza Pezańskiego. Przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu. Według danych Cepic pojazd posiada ważną polisę OC oraz ważne okresowe badania techniczne.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (305 mies.) *	2 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	409 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTY RÓŻNE	- 895 PLN
---------------	-----------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 145

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej. Konieczny przegląd i wymiana oleju.

konieczna napr. ukł. hamulc. i wym. olej	-25,8	- 750
--	-------	-------

Konieczna diagnostyka układu hamulcowego, weryfikacja części i naprawa połączona z wymianą części (50% wartości 400,00 zł części zamiennych), wymiana oleju silnikowego wraz z kpl. filtrów (100% wartości materiałów) 350,00 zł

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 23 października 2025 roku wynosi:

2000 PLN

(słownie: dwa tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 373,98 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Sprawdzono
pod kątem formalnym

Z up. Prezesa Zarządu

Piotr Lisiecki


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.
Oddział Ostrów Wielkopolski
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 604 092 906
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765

mgr inż. Andrzej Kowalczyk

Biegły skarbowy nr 33
Izby Skarbowej w Poznaniu



**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**
Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA
RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr
OSL – 233/2025

