

Ocena techniczna nr: 08/1/2026

z dnia: 23.03.2026r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.217.2026**

z dnia **26.01.2026r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy
Marka:	PEUGEOT
Typ/model:	PARTNER
Kolor:	biały
Rok produkcji:	2019
Numer rejestracyjny:	PKR 69268
Numer identyfikacyjny:	VR3EFYHYCKN542298
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	1 499cm³
Moc silnika:	75kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Całkowity przebieg:	138 527km
Data pierwszej rejestracji:	23.08.2019r.
Data pierwszej rejestracji w RP::	07.02.2024r.
Badanie techniczne ważne do:	25.01.2026r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	1 980kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- brak możliwości uruchomienia,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- rama nośna posiada ogniska korozji,
- nadwozie lakierowane koloru białego,
- zderzak przedni w kolorze czarnym posiadają niewielkie uszkodzenia,

- nakładka górna zderzaka przedniego odkształcona z lewej strony,
- próg prawy uszkodzony w dolnej części,
- drzwi prawe wraz z listwą ozdobną uszkodzone,
- drzwi boku prawego posiadają niewielkie uszkodzenia,
- drzwi tylne przedziału towarowego uszkodzone w dolnej części,
- wnętrze pojazdu zużyte proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- tapicerki trwale zabrudzone,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,
- wyczuwalny niewielki luz w układzie kierowniczym,
- tarcz koła przedniego prawego uszkodzona,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 195/65 R15 91H w stanie użytecznym

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po uruchomieniu silnika i wykonaniu badania technicznego kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT III-2026 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustaliam jego wartość na 35 900,00zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 23.03.2026r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale