

Ocena techniczna nr: 08/3/2026

z dnia: 23.03.2026r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszcyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.217.2026**

z dnia **26.01.2026r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | samochód osobowy |
| Marka: | HYUNDAI |
| Typ/model: | I 30 |
| Kolor: | biały |
| Rok produkcji: | 2012 |
| Numer rejestracyjny: | PKR 63089 |
| Numer identyfikacyjny: | TMAD251UADJ018561 |
| Ilość miejsc siedzących: | 2 |
| Pojemność silnika: | 1 582cm³ |
| Moc silnika: | 81kW |
| Rodzaj silnika/zapłonu: | ZS |
| Całkowity przebieg: | 298 647km |
| Data pierwszej rejestracji: | 29.06.2012r. |
| Data pierwszej rejestracji w RP:: | 20.12.2022r. |
| Badanie techniczne ważne do: | 05.01.2027r. |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: | 1 810kg |

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,
- wygłuszenie komory silnika pogryzione przez gryzonie,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru białego,
- zderzaki w kolorze nadwozia,

- zderzak przedni uszkodzony,
- błotnik przedni prawy uszkodzony,
- wnętrze pojazdu zużyte proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- na elementach zawieszonych widoczne ogniska korozji,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 195/65 R15 H w stanie użytecznym

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT III-2026 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 16 600,00zł słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 15 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 23.03.2026r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczuk
Podpis na oryginale